

C-鋼結構設計上的注意事項

以下是雖是較無系統的敘述，卻是設計者常犯的錯誤，這些事項對結構是很重要的。鋼結構設計是需要細心的工程師，才能完善的。

C. 1 桿件(板的組合)

鋼結構的桿件，常用的H型鋼，鋼槽型鋼，角鋼這些型鋼的剖面形狀，都是板的組合。有寬厚比的問題，這些桿件在受力的時候，都可能發生側扭，局部破壞，buckling的不穩定問題，所以在設計上，結構系統的穩定性，無側向支撐的長度，加勁板的設置，torsion的排除，桿件接頭的安全性，這些細節，在鋼結構的設計上，就變成很重要了。

C. 2 加勁板

加勁板的設置是為了力量的傳遞和防止局部破壞而設置，但很多鋼構製造商不了解，常因這些是小板件細工多，而偷工減料。有時候會影響到整體結構安全。設計者更應該清楚加勁板的重要性。




Fig. C-1

Fig. C-1 圖上的 PL 加勁板, 看起來不起眼, 却是必須的.




Fig. C-1

Fig. C-1(E) PLA 板若無衝突, 加上以增加 gusset plate 之勁度, 避免 VB 因振動設備而搖晃.

Fig. C-2 設計者常常忽略的梁深問題, 導致加勁板不能施工, 在選擇桿件的時候需特別注意.
G>150mm 才能焊接!!




Fig. C-2

C. 3 扭力

在鋼結構的設計上，必須以結構系統排除扭力的狀況發生，因為 H 型鋼承擔扭力的能力太低了。下面舉幾個常發生的例子，這會造成結構的破壞，設計者必須小心。




Fig. C-3

Fig. C-3(A) 管線設計者，往往在鋼結構施工後，就這樣的任意焊接管支撐，這樣對鋼樑是一種扭力破壞，改為簡支梁就穩定了。

Fig. C-3(B) 當 P 力很重的時候，在跑軟體時檢查桿件彎距及軸力時是 ok 的，梁的接頭不見得會過，在 AISC ECCENTRIC LOADS ON FASTENER GROUPS 的表中可查容許 P 力值，設計者必須去查這個表。事實上這個不是完全的剪力接頭，對主梁會造成扭力，如果設備很重，應該設計為剛接頭為恰當。

Fig. C-3(C) 這樣的設計是會壞的，螺絲也很難安裝，剛接觸這種設備腳座支撐設計的人往往會犯這種錯誤。設備的腳座必須要跨